


工場内エア環境から洗風迅にエア一接続する為の推奨部品 Ver.1.1

1.洗風迅と工場内エア配管接続略図(推奨)及び写真



2.使用部品一覧

番号	品名	型式	メーカー	数量	備考
①	ハイカプラ	40SM	日東工業	1	
②	スカプラー	KK130P-06H	SMC	1	
③	レギュレータ	AR20-01BG-B	SMC	1	
	ストレート	KQ2H06-01A	SMC	2	レギュレータ両側に⑥シールテープを使用して取付
④	フィンガバルブ	VHK3-06F-06F	SMC	1	
⑤	エアチューブ	TU0604B	SMC	※1	※1 3m 5m 10mの長さから選定。
⑥	シールテープ	No. 50356	Asada	-	

注1、①ハイカプラは工場内設備がハイカプラの場合は不要となります。

注2、工場内エア設備の内径がRC1/2インチ(実寸20.9mm)場合、①ハイカプラが備え付けられていれば

②～⑤が使用可能となります。

(その他の場合は別途相談となります)